

中国车企加快研发制造环保汽车

笔者在第七届中国(长春)国际汽车博览会上获悉,一汽集团展出了奔腾B70与奔腾B50 Plug-in混合动力轿车。作为中国一汽技术中心开发的新一代节能环保车型,这两款混合动力轿车汇集了发动机怠速停机、纯电动、发动机单独驱动、联合驱动、串联驱动、制动能量回收等技术,体现了中国民族车企节能减排的决心和努力。

随着环保理念在全球的普及,汽车产业既要解决能源问题,又要大幅控制新二氧化碳的排放。

“2001年,中国汽车产量在全球的排名仅仅是第八位,而在2009年,中国已经以年产1379万辆汽车的成绩成为全球最大的汽车制造国。”一汽技术中心科技信息部部长高波说,中国要从汽车大国向汽车强国转变,就必须坚持可持续发展,也必须面对降低碳排放的世界性难题。

一些专家也表示,从长远看,当然是发展新能源汽车,而从现实来看,一个比较可行的路径是在向新能源汽车过渡的同时,注重对传统汽车的节能减排。

“我们需要进行动力电气化、能源多元化等技术变革,面对排放法规不断严峻的挑战,必须以更短的时间实现发达国家已经完成的发动机电控制、汽柴油清洁化等重大技术变革。”高波说。

浙江吉利控股集团则计划在其生产的所有汽车上都加载怠速启停设备。在长春车展的吉利展台上,位于最醒目位置的是一辆红色的采用了吉利智能启停技术的混合动力汽车——EC7-RV。它的外观看上去跟普通汽车并无很大区别,但据称可以节油5%-8%。

美国密西根大学教授彭晖在长春汽博会上说:“新能源汽车是否能在短期内真正成为商品很重要,如果它的性价比不好,就不可能卖到几十万辆甚至上百万辆,而只有大量销售才能为节能减排真正做贡献。”

中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长付于武表示,汽车作为大量消耗资源和排放二氧化碳的商品,生产企业在资源利用和在保护环境中的责任和义务,这要成为汽车企业的共识。(姚 浣 褚 晓亮)

汽车广场

汽车家电新闻部 主办
每周三出版

主任:李树政
电话:0376-6202051 13939719317
邮箱:xywblsz@126.com

三菱卡车底盘存缺陷 多厂商召回相关问题车

日前,安徽星马汽车股份有限公司、上海华东建筑机械厂有限公司、江苏极东特装车有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、广州广日专用车有限公司、徐州利勃海尔混凝土机械有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理规定》的规定,向国家质检总局递交了召回报告,决定自2010年7月15日起,召回以下缺陷汽车。

一、安徽星马汽车股份有限公司2005年9月29日至2010年4月20日期间生产的FV51JK/FV517S型混凝土搅拌运输车、混凝土泵车,涉及数量共计1369辆。

二、上海华东建筑机械厂有限公司2005年10月8日至2010年4月19日期间生产的HDJ5251GJBM/HDJ5241GJBFV型混凝土搅拌运输车,涉及数量共计567辆。

三、江苏极东特装车有限公司2006年6月22日至2009年12月31日期间生产的NYC5252GJB/NYC5252GJBA/NYC5270THB/NYC5260THB型混凝土搅拌运输车、混凝土泵车,涉及数量共计315辆。

四、扬州中集通华专用车有限公司2005年12月26日至2009年1月20日期间生产的THT5250GJBZJV5241GJBFV型混凝土搅拌运输车,涉及数量共计169辆。

五、广州广日专用车有限公司2010年3月2日生产的GR5255GJB型混凝土搅拌运输车,涉及数量1辆。

六、徐州利勃海尔混凝土机械有限公司2006年1月1日至2008年12月31日期间生产的XZJ5253GJBFV517K/XZJ5253GJBFV51JK型混凝土搅拌运输车,涉及数量共计22辆。

上述召回范围内的车辆采用了三菱扶桑卡车客车株式会社2005年9月8日至2009年12月3日期间生产的卡车底盘,由于卡车底盘行驶记录仪电气回路(驾驶室线束)连接错误,导致行驶记录仪无法工作。(马中强)

靓车T台



宝马7系

【网友侃车】 大家来说说标致307的缺点

看了网上对标致307的一些评论和使用感觉,总体觉得似乎还不错。但也看到了一些缺点,罗列在此。希望各位车主说说是不是有同样的感觉或者遇到过同样的问题?

一、车在起步的时候显得有些不足,要等到起步后再加速,才会变得顺畅。

二、车身有抖动现象,换挡顿挫感明显。

三、横向晃动。20公里-50公里时速,急加速时车子横向晃动。

四、车子开到120公里时,会出现共振现象。

五、方向盘、刹车太重。

六、减震太硬。

七、开空调急加速抖动严重。

八、油耗偏高。

九、维修保养昂贵、配件贵。

十、装配水平差,例如有漏机油、自动挡熄火、各种异响等情况。

十一、后坐椅角度较陡,椅垫较短,舒适度不够。

十二、有些地方的4S店服务水平、维修水平较差。

另一位车主的意见是:有一个方法可帮助判断:仔细分析你的喜好及应用,同时分析目标车的价格和性能,最匹配的就是最好的。车不一定好,但最适合你的是最好的。第5、6、7、8、9、11、12条是客观存在的,但是也是主观比较的结果,个人认为第6条确实有点过了。

第4、10两条基本上是车都会有,程度不同而已,不要以偏概全。

第3条可能是极个别车的问题,轮胎或者底盘不好。

第1、2条是驾驶技术的问题,习惯就好了,307还是不错的。(李伟)

斯柯达“偷偷召回”被质疑

日前,笔者从相关渠道了解到,上海大众斯柯达品牌旗下的4S店正在对昊锐车进行一项检测,昊锐车主只要提出自己的车机油消耗量大、涡轮增压接口处发现明显机油渗漏现象,4S店便可对该车进行免费检测,如果检测结果符合厂家的规定,车主即可以免费更换油气分离器。

对此,笔者采访了上海大众斯柯达相关负责人,该负责人不愿透露任何细节,他只告诉笔者,斯柯达厂家并没有进行上述活动。

采访中,多位车主提出质疑,既然4S店已经在实施检测,厂家意识到了问题,就应该坦然面对,公开对车辆进行检测,如果问题是成批次的,厂家则应实施召回。“这种‘偷偷摸摸’的行为,让我们失去了对上海大众斯柯达的信任。”车主很恼火。

“油气分离器损坏后将导致发动机冷启动后发抖,发动机烧机油。”上述维修专家提醒广大车主。

笔者以消费者身份致电京城多家上海大众斯柯达4S店,4S店的维修人员告诉笔者,只要车主反映车辆有问题,4S店将结合昊锐车的机油消耗量和进气管漏油情况进行综合评测,如果符合厂家的规定,车主即可以免费更换油气分离器。

“我们店已经给部分昊锐车更换过油气分离器了。”采访中,一位上海大众斯柯达4S店的维修人员告诉笔者,这个问题并不是个别现象,既然不是个别现象,上海大众斯柯达应该对所有车主的车公开进行检测。

“这种‘偷偷摸摸’的行为让我对上海大众斯柯达有了重新的认识,我现在反而有些怀疑,将来车辆出现了其他问题,但是我没有发现,斯柯达能不能负责任地告知车主。”李先生有些无奈。

上海大众斯柯达的这种做法更是引发了众多车主的不满,认为这种做法非常不负责任。

斯柯达服务有待升级

昊锐上市后,销售情况一直不太好,就算给全部售出的昊锐车更换油气分离器,上海大众斯柯达也能承担得起。

“掩耳盗铃”游戏玩得太多没有必要,发现了问题,厂家不如大大方方地告知车主,这样反而能够留住车主对它的信任。”上述业内人士对笔者如是说。(吴铭)

【汽车笑话】 都是美人惹的祸

一天,我开着车去机场,在驶上机场大道不久,迎面有一个巨大的广告牌,那上面的女郎十分性感。我盯着越来越近的性感女郎多看了几眼,正欲集中注意力开车,却发现路边一个交警在向我招手,示意我把车停靠在路边。刚打开车门钻出来,一个交警就走了过来,朝我敬了个礼说:“先生,你违章了!把驾驶证拿出来!”

“我什么地方违章呀?”我丈二和尚摸不着头脑。

交警指了指“美女像”下面不远处的一个交通指示牌说:“你看,前面交通管制,除公汽外,所有车辆都要从这里转弯上高架桥过去。”

“原来那广告牌上的性感女郎是个妖精,害得我吃亏!”我在心里骂了起来。

就在交警给我扣分之时,又有好几辆小车被另外几个交警挡了下来。我过去一听,都是跟我犯的一样的毛病。

“交警同志,能不能将那个‘美小姐’请下来?免得我们违章!”我愤愤不平地说。

一个交警笑道:“对不起,那‘小姐’可不归我们管,正是因为有了她,我们才把这里视为重点管制地区,每天派这儿来的人,都有一个加强班了!不过话说回来!身正不怕影子斜,你们要是心正也就不怕这美女牌了!”(汤礼春)

丰田 美国再曝73.5万辆“问题”车

据报道,丰田汽车7月14日宣布,丰田汽车将为美国市场上23.55万辆RAV4提供保修服务,同时丰田还将对存有转向系统异常问题的50万辆新款Matrix和卡罗拉车型提供免费维修服务。

截至目前,美国高速公路安全管理局(NHTSA)共接到关于转向系统异常问题的168起投诉,其中涉及8起交通事故(11人受伤)。但是丰田汽车表示,由于这些车辆存在的问题不会对车主人身安全造成威胁,因此丰田将采取召回外的措施来处理这个问题。

丰田在写给美国各经销商的通知书中称,装有自动驱动桥的2001款至2003款RAV4车型可能存在换挡异常,或者仪表盘会亮灯显示故障问题。另外,2009款至2010款Matrix和卡罗拉车型可能存在转向漂移问题。

丰田新闻发言人Brian Lyons表示:“这些问题并不会对人身安全造成威胁,丰田将给存在这些问题的车辆提供免费维修服务,以提高客户的满意度。”(张子召)

中高级轿车C-NCAP碰撞测试前十强

车型	名次	碰撞得分	星级
广汽本田雅阁	1	50.3	★★★★★
上海通用新君威	2	49.7	★★★★★
丰田凯美瑞	3	48.8	★★★★★
雪铁龙C5	4	48.2	★★★★★
奥迪A6L	5	48.1	★★★★★
福特沃尔沃S40	6	47.9	★★★★★
红旗盛世	7	47.9	★★★★★
丰田皇冠	8	47.7	★★★★★
林荫大道	9	47.6	★★★★★
蒙迪欧致胜	10	47.5	★★★★★

【车主心事】 伤心的油价

不知怎么的,老汪也是一把岁数的人了,前些日子却兴致勃勃,要买一辆CRV玩玩。这是他家的第二辆汽车。他说这种车子实在诱人,价钱也不算太贵。他还用英语说,CRV就是City Recreation Vehicle的缩写,就是“城市休闲车”的意思;像他这上了点年纪的人开一开,一定会找到年轻的感觉……

后来又碰到老汪,我就问他CRV开得好不好,年轻的感觉怎么样。他一拍大腿说:计划撤销了!我问为何,他说:汽油涨价,老婆说两辆车养不起,加上CRV油耗大,死活不买。城市人开CRV不划算,因为在市区车速低,四驱车油耗高,养车的成本就高。开1.6排量以下的车最实惠。

我就想,在汽油涨价风声中的老汪这样取消买车计划的一定有一大批。这对车市来说,决不是个好消息。

油价大涨之事也不幸波及了我:这段日子,我加的油品又降级了。4年前我加的是98号油,架不住几次涨价,已改成97号;这次一涨价,97号油价蹿上去四五毛钱,我只好又改加93号。如果以后再涨(肯定会再涨),我不知道自己会不会彻底“弃车就铁”(乘地铁上下班)。您看这油价弄的!(秦朝)

本田CRV高速行驶中车轮“飞”了

一辆高速行驶中的机动车,左前轮竟然不翼而飞,万幸的是机动车只是连续旋转并没有发生严重的交通事故,车内的人员安然无恙,幸运脱险的驾驶员在车后200米处发现了脱离车体的轮胎。

前不久,河南省高速交警总队巩义大队民警王士波和姚江威巡逻至连霍高速公路617公里洛阳方向时,发现前方交通有轻微堵塞现象。驶进后发现一辆白色本田越野车逆向停在超车道上,车体倾斜,缺少左前轮,由于当时车流量比较大,车内人员缺乏安全意识,都还坐在车内,情况十分危险,民警急忙拉响警笛并设置好警示区域。

民警经过询问后得知,原来该车在高速行驶中左前轮突然脱落,幸亏司机驾驶经验丰富,极力控制方向,该车只是连续旋转而没有翻车,司机和乘客都安然无恙。该车的左前轮在车后方200米处的路肩内,车轴与车轮一同脱落。

民警提醒广大司机同志,在机动车发生紧急情况而不能行驶时一定要打开双闪灯并在车后方150米设置警告标志,人员不要坐在车内,应迅速安全离开危险区。(杨广现 黄伟)



上图为失去轮胎的本田CRV车现场。
下图为飞到路边的车轮。

中国保险监督管理委员会河南监管局 关于换发《保险许可证》的公告 第730号

经中国保险监督管理委员会河南监管局核准,以下机构取得“经营保险业务许可证”,现予以公告。

中国太平洋人寿保险股份有限公司潢川支公司

业务范围
承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;与国内外保险公司及有关机构建立代理关系和业务往来关系,代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其它有关事宜;与中国太平洋财产保险股份有限公司分支机构建立代理关系和业务往来关系;经批准参加国际保险活动;经中国保险监督管理委员会批准的其它业务。

中国保险监督管理委员会河南监管局 关于换发《保险许可证》的公告 第1465号

经中国保险监督管理委员会河南监管局核准,以下机构取得“经营保险业务许可证”,现予以公告。

中国太平洋人寿保险股份有限公司明港营销服务部

业务范围
以营销员开展培训和日常管理;收取营销员代收的保险费、投保单等单证;分发保险公司签发的保险单、保险收据等相关单证;接受客户咨询和投诉;经保险公司核保,营销服务部可以打印保单;经保险公司客授权,营销服务部可以从事部分险种的查勘理赔。